




Harastorp 1:31

Ansökan om LONABidrag för att återskapa alsumpskog, minska avrinning från utdikad sumpskogamt minska partikelflöde ut i Algustorpasjön.


Fastighetsägare: Maria Andersson, Ida Ringström

Kontakt: 0708-307116, mariaistp@gmail.com

Ansökan om LONA-Våtmark Harastorp 1:31

Inom det område som redovisas som blått, hänsynskrävande område, önskar vi att söka LONA-bidrag med Hässleholms kommuns hjälp. Syftet är att leda om den utdikade bäcken som kommer från öster och leds ut i Algustorpasjön för att återväta en alsumpskog samt att täppa igen en dikning.

På Skogsstyrelsens karta redovisas sumpskogen som ett hänsynskrävande område avseende vatten. Söder om fastigheten ligger ett kalhygge.



Skala 1:3600

Bakgrundskarta © Lantmäteriet 109-2011/2037

Ärenden Hänsyn natur Hänsyn kultur Hänsyn vatten Formella skydd


Källa: Skogsstyrelsen

Harastorp 1:31

- Fastigheten omfattar totalt 13 ha produktiv skogsmark.
- 5,8 ha sumpskog
- 3,2 ha ingår i ansökan om LONA Våtmark



Flygfoto från nordost, över den del av fastigheten som är lokaliserad närmast sjön. Söder om vägen, tv, ligger alsumpskog.



Område som omfattar LONA-ansökan streckmarkerat i svart.


Källa: Skogsstyrelsen.

Avvattning - grundvatten

På Skogsstyrelsens karta sammanfaller "djup till grundvatten" som visas i blått med dikade utlopp från sumpskogen. Förutom bäcken finns det två utlopp till Algustorpasjön. Utloppen brukar torka ut på våren, och bäcken har mycket lågt flöde under sommaren.

På illustration till höger har utloppen benämnts 1 och 2.

Alsumpskogen har dikats ut på 1990-talet. Bäcken som är ett grävt djupt dike drar med sig partiklar ut i sjön, som skulle kunna filtreras bort vid översilning i sumpskogen. Algustorpasjön är en sk. brunifierad sjö.




Ansökan om LONA våtmark

Ansökan om bidrag består i att undersöka möjligheter och konsekvenser av att låta bäcken ledas, läggas igen eller dämmas, för att på så vis översila sumpskogen samt igensättning av utlopp 1 och 2 till Algustorpasjön.



Bäckfåran i mars



Bäckfåran sommartid med lågt vattenflöde.

A photograph of a stream flowing through a forest. The stream is dark and reflects the surrounding trees. On the left bank, there are many exposed tree roots and some green plants with white flowers. In the background, a road is visible, and a culvert (a large pipe) is seen under the road, with water flowing through it. The forest is dense with tall, thin trees, mostly without leaves, suggesting a late autumn or winter setting. The ground is covered with fallen leaves and some green moss.

Bäcken är kulvertad
under vägen till
området.

Bäcken dikades ut på 1990-talet. Till vänster i bild kan ses att vid höga flöden som inträffar vintertid drar vattnet med sig jord och organiska partiklar ut i sjön. Till höger i bild finns en äldre fåra som leder mot sumpskogen men inte längre vattenfylld.



Den tidigare bäckfåran där klibbal
växer.





Utflöde till
Algustorpasjön. Bäck
är kulverterad under
vägen ner mot sjön.

Bild i nära anslutning
till utlopp 1, th. Bild
tagen i april



Utlopp 1 till Algustorpasjön
kulverterat under skogsväg.



A photograph of a small, shallow stream flowing through a forest. The water is clear and reflects the surrounding trees and foliage. The ground is covered with fallen brown leaves and patches of green moss. Several thin tree trunks are visible, some leaning over the stream. The scene is captured from a slightly elevated angle, looking down the length of the stream.

Utlopp 1 till
Algustorpasjön. Fåran
torkar upp redan i maj.



Utlopp 2, kulverterat under skogsväg.
Vattnet rinner ut på grannfastigheten
som har en lärkplantering. Torkar upp
redan i början av maj.



Bild från i södra delen av fastigheten i anslutning till utlopp 2. Inget
synligt vatten, men rinner under marken.